


R 1 関宮小学校 対策箇所図

別添 8

番号	危険個所の概要	通学時間帯に朝日と夕日により、信号機が見えにくい。	対策メニュー ・順次LED化 → 実施年度未定
8	対策検討メンバー	<ul style="list-style-type: none"> ・ 小学校 ・ 養父市教育委員会 ・ 公安委員会 	



例 LED信号機



通学路： 

要対策箇所： 

この地図の作成にあたっては、国土地理院長の承認を得て、同院発行の基盤地図情報を使用した。（「測量法に基づく国土地理院長承認（使用）R 1Jhs 1346」）