


R 1 建屋小学校 対策箇所図

別添 6

| | | | |
|----|----------|--|---|
| 番号 | 危険個所の概要 | 見通しが悪い上、通学時には速度を上げて通る自動車が多く危険である。 | 対策メニュー ・グリーンベルト設置→R2年～ ・道路標示（速度落せ）→R2年～ |
| 6 | 対策検討メンバー | <ul style="list-style-type: none"> ・小学校 ・兵庫県養父土木事務所 ・養父市教育委員会 ・公安委員会 | |



R 2. 3時点



通学路： 

要対策箇所： 

この地図の作成にあたっては、国土地理院長の承認を得て、同院発行の基盤地図情報を使用した。（「測量法に基づく国土地理院長承認（使用）R 1JHs 1346」）