

H 2 7 大屋小学校 対策箇所図②

別添 2


- 【対策検討メンバー】
- ・ 小学校
 - ・ 兵庫県養父土木事務所
 - ・ 養父市教育委員会、建設課
 - ・ 養父警察署

27-07、交差点を高速で通過する車両が多く、危険。



〈対策メニュー〉

- ・ 注意看板の設置 → H27完了
- ・ 区画線の再設置 → H28完了
- ・ ラバーポールの設置 → H28完了



--- : 通 学 路

● : 要対策箇所