

H 2 6 大屋小学校 対策箇所図②

- 【対策検討メンバー】
- ・ 小学校 ・ P T A
 - ・ 兵庫県養父土木事務所
 - ・ 養父市教育委員会、建設課
 - ・ 養父警察署

26-09、横断歩道の溜まり場が無いのと既設防護柵の構造的な問題で歩行者が確認出来ず危険。



- 〈対策メニュー〉
- ・ 横断歩道の移設 → H27完了
 - ・ 防護柵の構造変更等 → H27完了

26-10、幅員狭小であるが交通量が多く危険。



- 〈対策メニュー〉
- ・ 注意看板の設置 → H27完了
 - ・ 路側帯の確保 → H27完了

- : 通 学 路
- : 要対策箇所