

# H28 伊佐小学校 対策箇所図

別添 2

- 【対策検討メンバー】
- ・ 小学校
  - ・ 兵庫県養父土木事務所
  - ・ 養父市教育委員会、建設課
  - ・ 養父警察署
  - ・ 区長

28-13、信号機の見落としが多く危険



〈対策メニュー〉

- ・ 路面標示（文マーク） → H29予定

28-14、歩道に車両の進入の恐れがあり危険。



〈対策メニュー〉

- ・ ラバーポール（硬質）の再設置 → H29予定



--- : 通学路  
● : 要対策箇所

この地図の作成に当たっては、国土地理院長の承認を得て、同院発行の基盤地図情報を使用した。（承認番号 平28情使、第708号）