

令和6年度 通学路点検対応箇所対策一覧表

番号	学校名	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策年度等	現地検討会風景
1	養父小学校	(一)上村 養父停車場線	米地橋から養父小学校へ向かう道路	「ゾーン30」の表示の塗装が薄い。	・道路標示「ゾーン30」を再塗装する。	南但馬警察 兵庫県	R7年度以降	
2		市道沢原 口米地線	市道沢原口米地線	グリーンベルトの塗装が剥がれている。	・グリーンベルトを再塗装する。	養父市 (建設課)	R7年度	
3		(一)上村 養父停車場線	米地橋から養父小学校へ向かう道の線路沿いの側溝	側溝に土が詰まり、雨天時に水たまりができる。	・側溝の清掃をする。	JR西日本	R7年度以降	

4		市道広谷十二所線	養父市広谷3付近の道路の路肩	道路の路肩が破損し、大変危険である。	<ul style="list-style-type: none"> 路肩（コンクリート部分）を補修する。 	養父市（建設課）	R6年度対策済	
5	広谷小学校	市道広谷十二所支線	養父市十二所973付近の交差点	交差点の見通しが悪い。	<ul style="list-style-type: none"> 学校で安全指導を実施する。 	学校	R6年度	
6		(一)朝倉養父停車場線	養父地域局前の軽部橋	路肩にある植木の枝が伸び、通学しにくい。	<ul style="list-style-type: none"> 自治会と相談し、剪定や木の伐採を検討する。 	兵庫県	R7年度以降	

7	広谷小学校	市道上町坂本線	養父市広谷29付近の交差点	交差点が狭く、見通しが悪い。	<ul style="list-style-type: none"> ・外側線を引く。 	養父市(建設課)	R6年度対策済	
8	建屋小学校	市道新町建屋線	新町バス停から建屋駐在所までの外側線	外側線が薄い。	<ul style="list-style-type: none"> ・外側線の引き直しを検討する。 ・グリーンベルトの延長を検討する。 	養父市(建設課)	R7年度以降	
9	建屋小学校	市道新町建屋線	建屋475番地付近の交差点	宅地部分の土砂が流失し、危険な状態である。	<ul style="list-style-type: none"> ・側溝(コンクリート部分)を補修する。 	養父市(建設課)	R6年度対策済	

10		(主)養父 穴栗線	県道養父穴栗 線 山笠地区 内 おおやの 郷前の歩道	ガードパイプの腐食や欠落が目 立つ。	<ul style="list-style-type: none"> • ガードパイプの取り替えを検 討する。 	兵庫県	R6年度 から	
11	大屋小 学校・大屋中 学校	(主)養父 穴栗線	県道養父穴栗 線 山笠地区 内 おおやの 郷前の歩道	歩道にひびが入っており危険で ある。	<ul style="list-style-type: none"> • 歩道の改修工事を検討する。 	兵庫県	R7年度 以降	
12		(主)養父 穴栗線	県道養父穴栗 線の蔵垣下バ ス停	児童生徒がバス停へ向かうた め、道を横断するが見通しが悪 い。	<ul style="list-style-type: none"> • 学校での安全指導を実施す る。 • PTAによる登校時の見守りを する。 	学校 PTA	R6年度 から	

13	大屋小学校・大屋中学校	市道山笠日野線	大屋中学校前の日野橋	橋の路面・欄干のコンクリートがはがれ、危険である。	<ul style="list-style-type: none"> 欄干の修繕を実施する。 歩道の修繕を検討する。 	養父市 (建設課)	R7年度以降	
14	八鹿小学校	市道九鹿小佐線	九鹿・幸陽・茶堂団地までの道路	<ul style="list-style-type: none"> 外側線や速度規制表示が消えている。 歩道もなく、路肩部分も狭い。 橋の両側の見通しが悪い。 	<ul style="list-style-type: none"> センターラインを再塗装する。 路肩を広げる工事を実施する。 	養父市 (建設課)	R6年度から	
15	八鹿小学校	市道新町1号線	養父市八鹿町八鹿1074番地付近の交差点	一旦停止の表示が消えている。	<ul style="list-style-type: none"> 停止線及び「止まれ」を再塗装する。 	南但馬警察	R7年度	

16	八鹿小学校	市道下町線 (一)八鹿 停車場線	養父市八鹿町 八鹿805番 地付近の交差 点	交差点の見通しが悪い。	<ul style="list-style-type: none"> 自治会と相談し、ロードミ ラーの設置を検討する。 	養父市 (建設課)	R7年度 以降	
17	伊佐小学校	市道浅間 赤崎線 日高八鹿 円山川右 岸道路	国道312号 線、県道2号 線、ふるさと 農道及び市道	通学路の除草を適切な時期に行 う。	<ul style="list-style-type: none"> 除草時期の見直しを検討す る。 	養父市 (建設課)	R7年度 以降	
18		(主)宮津 養父線	伊佐小学校体 育館側の道路 と県道2号線 の丁字路交差 点	農道から左折する時の見通しが 悪い。	<ul style="list-style-type: none"> 学校での安全指導を実施す る。 	学校	R6年度	

19	宿南小学校	市道宿南線	寄宮地区のJR高架橋付近の道路	グリーンベルトが切れている箇所 で道路を横断している場所がある。	<ul style="list-style-type: none"> 外側線を引く。 安全指導（登下校時の交通安全）を実施する。 	養父市 (建設課) 学校	R7年度	
20		市道宿南線	川東地区の日本滑石前の道路	見通しが悪いカーブに加え、歩道も狭い。	<ul style="list-style-type: none"> 減速マークを路面に入れる。 	養父市 (建設課)	R7年度	
21	養父中学校	市道小城広谷線	上筒バス停前の交差点	ロードミラーの設置角度が悪く、機能していない。	<ul style="list-style-type: none"> ロードミラーの角度を確認する。 	養父市 (建設課)	R6年度	

22	養父中学校	市道広谷十二所本線	全但バス養父中学校前バス停の歩道	歩道柵が破損しているため、危険である。	<ul style="list-style-type: none"> • 転落防止柵を補修する。 	養父市 (建設課)	R6年度 対策済	
23		(一)上村養父停車場線	養父市養父市場猿岩17付近の溝	溝への転落防止柵がないため、危険である。	<ul style="list-style-type: none"> • デリネーター、ポストコーンの設置を検討する。 	兵庫県	R7年度 以降	
24	八鹿青溪中学校	市道九鹿寺坂線	養父市八鹿町九鹿の寺坂橋付近の道路	登校時、道路を横断しているが、交通量が多い。	<ul style="list-style-type: none"> • ロードミラーの設置を検討する。 	養父市 (建設課)	R7年度 以降	

25		市道九鹿 小佐線	幸陽の松尾橋 までの山側の 路肩	<ul style="list-style-type: none"> • 路肩が狭く、側溝に蓋がない。 • 斜面になっているため、増水時や積雪時、危険である。 	<ul style="list-style-type: none"> • 路肩を広げる工事を実施する。 	養父市 (建設課)	R7年度 以降	
26	八鹿青溪 中学校	(一)八鹿 停車場線	八鹿町八鹿 (京口通り)	車道と歩道の区別がない。溝の蓋がない場所があり、積雪時等危険である。	<ul style="list-style-type: none"> • 道路の路肩拡幅工事の実施を検討する。 • グリーンベルトの設置を検討する。 	兵庫県	R7年度 以降	
27		市道妙見 椿色線	椿色公民館から 石原までの 路肩	雑草が伸びて通学の妨げになっている。	<ul style="list-style-type: none"> • 除草作業を実施する。 	養父市 (建設課)	R6年度 から	

28		国道9号	第一学院高校前、大谷橋、万久里橋周辺道路	車の事故が多発しているので注意を促す必要がある。	段差舗装を実施する。	国交省	R7年度以降	
29	関宮学園	市道吉井中瀬線	吉井から下吉井の道路	グリーンベルトから歩道に切りかわる場所に柵がなく、転落の危険がある。	<ul style="list-style-type: none"> • 転落防止柵を設置する。 	養父市(建設課)	R7年度以降	
30		—	養父市関宮749番地付近の溝	雨が降った際、側溝が増水して歩行が危険である。	<ul style="list-style-type: none"> • 学校で安全指導を実施する。 	学校	R6年度	

31		国道9号	関神社前交差点付近の溝	降雨時、グレーチング部分が滑りやすく危険である。	<ul style="list-style-type: none"> 滑りにくいグレーチングの設置等を検討する。 	国交省	R7年度以降	
32	関宮学園	市道東中学校線	あららぎ団地前の交差点	法面の草が生い茂っている時、見通しが悪い。	<ul style="list-style-type: none"> 除草時期の見直しをする。 	養父市(建設課)	R7年度以降	
33		市道宮前1号線	市道宮前1号線	スキー客がスピードを出して車を運転するので危険である。	<ul style="list-style-type: none"> スピードの出しすぎに対する注意喚起の看板の設置を検討する。 	養父市(建設課)	R7年度以降	