



H26 伊佐小学校 対策箇所図

別添 2

- 【対策検討メンバー】
- ・ 小学校
 - ・ 兵庫県養父土木事務所
 - ・ 養父市教育委員会、建設課
 - ・ 養父警察署
 - ・ 区長



26-18、交通量の多い県道であるが歩道幅員が狭小で危険。



＜対策メニュー＞
・ 歩道の整備 → H21～事業中

26-17、幅員狭小で危険。



＜対策メニュー＞
・ 注意看板の設置 → H27完了
・ 区画線の再設置 → H27完了

--- : 通 学 路
● : 要対策箇所

この地図の作成に当たっては、国土地理院長の承認を得て、同院発行の基盤地図情報を使用した。（承認番号 平28情使、第708号）