

H 2 7 建屋小学校 対策箇所図②

別添 2

【対策検討メンバー】
・ 小学校、PTA
・ 兵庫県養父土木事務所
・ 養父市教育委員会、建設課
・ 養父警察署

27-04、見通しの悪い道路を通行するのが危険。



＜対策メニュー＞

・ 注意看板の設置 → H27完了

27-05、幅員狭小であるが交通量が多く、危険。



＜対策メニュー＞

・ 路側帯のカラー化 → H27完了

至 建屋小学校

--- : 通 学 路

● : 要対策箇所