


H28 広谷小学校 対策箇所図

別添 2

- 【対策検討メンバー】
- ・ 小学校
 - ・ 兵庫県養父土木事務所
 - ・ 養父市教育委員会、養父市建設課
 - ・ 養父警察署



28-03、交差点を高速で通過する車両が多く危険。



〈対策メニュー〉

・ 信号機の新設 → 未定