

# H27 伊佐小学校 対策箇所図

別添 2

- 【対策検討メンバー】
- ・ 小学校
  - ・ 兵庫県養父土木事務所
  - ・ 養父市教育委員会、建設課
  - ・ 養父警察署
  - ・ 区長

27-16、幅員狭小であるが交通量が多く、危険。




- 〈対策メニュー〉
- ・ 注意看板の設置 → H28予定

27-15、交通量の多い市道であるが歩道幅員が狭小で危険。



- 〈対策メニュー〉
- ・ 路側帯のカラー化
  - ・ 路側帯の確保 → H28予定
  - ・ 区画線の再設置 → H28予定
  - ・ ラバーボールの設置 → H28予定



この地図の作成に当たっては、国土地理院長の承認を得て、同院発行の基盤地図情報を使用した。(承認番号 平28情使、第708号)