

H28 大屋小学校 対策箇所図

別添 2


- 【対策検討メンバー】
- ・ 小学校
 - ・ 兵庫県養父土木事務所
 - ・ 養父市教育委員会、建設課
 - ・ 養父警察署

28-05、見通しの悪い横断歩道を渡るのが危険。



〈対策メニュー〉

- ・ 路面標示（減速） → 未定
- ・ 交差点の改良 → H29～予定



--- : 通学路

● : 要対策箇所

この地図の作成に当たっては、国土地理院長の承認を得て、同院発行の基盤地図情報を使用した。（承認番号 平28情使、第708号）