

H27 建屋小学校 対策箇所図①

別添 2

- 【対策検討メンバー】
- ・ 小学校、PTA
 - ・ 兵庫県養父土木事務所
 - ・ 養父市教育委員会、建設課
 - ・ 養父警察署

27-03、見通しの悪い横断歩道を渡るので危険。



〈対策メニュー〉

- ・ ガードレールの構造変更 → H27完了



--- : 通 学 路

● : 要対策箇所