

H 2 6 養父中学校 対策箇所図

別添 2


- 【対策検討メンバー】
- ・小中学校、小中PTA
 - ・兵庫県養父土木事務所
 - ・養父市教育委員会、建設課
 - ・養父警察署

26-04、道路整備で前後は歩道が整備されているがこの区間だけが未整備で自動車の通行量も多く危険。



＜対策メニュー＞

- ・歩道の整備 → H28～工事中



--- : 通 学 路

● : 要対策箇所

この地図の作成に当たっては、国土地理院長の承認を得て、同院発行の基盤地図情報を使用した。(承認番号 平28情使、第708号)