



# H26 八鹿小学校 対策箇所図

別添 2

- 【対策検討メンバー】
- ・ 小学校
  - ・ 兵庫県養父土木事務所
  - ・ 養父市教育委員会、建設課
  - ・ 養父警察署



26-15、路側の大きな側溝に蓋が無く危険。



〈対策メニュー〉  
・ 転落防止柵の新設 → H27完了

26-16、交通量の多い国道であるが歩道幅員が狭小で危険。



〈対策メニュー〉  
・ 歩道の整備 → 未定

この地図の作成に当たっては、国土地理院長の承認を得て、同院発行の基盤地図情報を使用した。(承認番号 平28情使、第708号)