

# H 2 6 養父小学校 対策箇所図

別添 2

- 【対策検討メンバー】
- ・ 小学校、PTA
  - ・ 兵庫県養父土木事務所
  - ・ 養父市教育委員会、建設課
  - ・ 養父警察署
  - ・ 区長

26-01、米地橋には歩道部が無く、通学時間帯は通行車両も多く非常に危険。



〈対策メニュー〉  
・ 歩道の整備 → H27～工事中

26-02、市道沢原口米地線との横断歩道の無い交差点を横断しなければならず危険。




〈対策メニュー〉  
・ 横断歩道の新設→H27完了  
・ 注意看板の設置→H27完了



26-03、歩道の上部法面から落石があり危険。



〈対策メニュー〉  
・ 落石対策（落石防止網）→ H27完了



- - - : 通 学 路  
● : 要対策箇所

この地図の作成に当たっては、国土地理院長の承認を得て、同院発行の基盤地図情報を使用した。（承認番号 平28情使、第708号）