

H 2 6 広谷小学校 対策箇所図

別添 2

- 【対策検討メンバー】
- ・ 小学校、PTA
 - ・ 兵庫県養父土木事務所
 - ・ 養父市教育委員会、建設課
 - ・ 養父警察署

26-06、横断歩道の無い交差点を横断しなければならず危険。




〈対策メニュー〉
・ 横断歩道の新設 → H27完了

26-05、交差点内の幅員が狭小で水路に転落する恐れがあり危険。



〈対策メニュー〉
・ 蓋もしくは防護柵の新設 → H27完了



この地図の作成に当たっては、国土地理院長の承認を得て、同院発行の基盤地図情報を使用した。(承認番号 平28情使、第708号)