

【養父小学校】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策年度
30-1	県道上村養父停車場線	養父市養父市場 (米地踏切から米地橋前)	通学通勤時にはスピードを上げて通る車が多く危険である。	・路面標示(米地踏切から米地橋前へ)	兵庫県	H31年度 「文」路面 標示
30-2	県道上村養父停車場線	養父市口米地 (米地橋交差点から米地小橋付近)	視線誘導標2本が破損している。	・視線誘導標の修理	兵庫県	H30年度 修理
30-3	県道上村養父停車場線	養父市口米地 (米地橋交差点から米地小橋付近)	通学通勤時にはスピードを上げて通る車が多く危険である。	・道幅拡張→不可能 別の方法を検討	兵庫県	方法検討

調査日：12月19日(水) 【対策検討メンバー】 小学校・中学校・養父警察署・兵庫県養父土木事務所・養父市建設課・養父市教育委員会

