


R 1 広谷小学校 対策箇所図

別添 2

番号	危険個所の概要	通学時にはスピードを上げて通る車が多く危険である。	対策メニュー <ul style="list-style-type: none"> ・減速マーク設置 ・グリーンベルト設置 → R2 年度実施 ・外側線引き直し
2	対策検討メンバー	<ul style="list-style-type: none"> ・小学校 ・養父市教育委員会 ・養父市 ・公安委員会 	



例 イメージ図



通学路： 
 要対策箇所： 

この地図の作成にあたっては、国土地理院長の承認を得て、同院発行の基盤地図情報を使用した。（「測量法に基づく国土地理院長承認（使用）R 1JHs 1346」）