

R 1 広谷小学校 対策箇所図

別添 3

番号	危険箇所の概要	通学時間帯に自動車が多く通る。	対策メニュー ・グリーンベルト設置→R2年～
3	対策検討メンバー	<ul style="list-style-type: none"> ・小学校 ・養父市教育委員会 ・養父市 ・公安委員会 	



R2. 3完了



通学路： 
 要対策箇所： 

この地図の作成にあたっては、国土地理院長の承認を得て、同院発行の基盤地図情報を使用した。（「測量法に基づく国土地理院長承認（使用）R 1JHs 1346」）