


R 1 広谷小学校 対策箇所図

別添 4

番号	危険箇所の概要	道路幅が狭く通学時には自動車が速度を上げて通るため危険である。	対策メニュー	・グリーンベルト設置 R2年～
4	対策検討メンバー	<ul style="list-style-type: none"> ・小学校 ・兵庫県養父土木事務所 ・養父市教育委員会 ・公安委員会 		



R2. 3完了



通学路： 

要対策箇所：  

この地図の作成にあたっては、国土地理院長の承認を得て、同院発行の基盤地図情報を使用した。（「測量法に基づく国土地理院長承認（使用）R 1JHs 1346」）