


# R 1 小学校 対策箇所図

# 別添 1 4

番号	危険個所の概要	通学時間帯に大型車両が多く通る。	対策メニュー ・横断歩道から円山台入口までのグリーンベルト設置 → R2 年度実施
1 4	対策検討メンバー	<ul style="list-style-type: none"> <li>・小学校</li> <li>・養父市教育委員会</li> <li>・養父市</li> <li>・公安委員会</li> </ul>	



通学路：   
 要対策箇所： 

この地図の作成にあたっては、国土地理院長の承認を得て、同院発行の基盤地図情報を使用した。（「測量法に基づく国土地理院長承認（使用）R 1JHs 1346」）