


R 1 大屋中学校 対策箇所図

別添 7

番号	危険個所の概要	通学時間帯に速度を上げて通る自動車が多い。	対策メニュー ・車道外側線 引き直し→R1 年度実施
7	対策検討メンバー	<ul style="list-style-type: none"> ・小学校 ・養父市教育委員会 ・養父市 ・公安委員会 	



イメージ図



通学路： 
 要対策箇所： 

この地図の作成にあたっては、国土地理院長の承認を得て、同院発行の基盤地図情報を使用した。（「測量法に基づく国土地理院長承認（使用）R 1JHs 1346」）