

# R 1 高柳小学校 対策箇所図

別添 10

番号	危険箇所の概要	通学時間帯に速度を上げて通る自動車が多い。	対策メニュー ・ 外側線引き直し→地元と協議実施は未定 ・ 減速マーク→R2 年度実施予定
10	対策検討メンバー	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 小学校</li> <li>・ 養父市教育委員会</li> <li>・ 養父市</li> <li>・ 公安委員会</li> </ul>	



例 イメージ



通学路：   
 要対策箇所： 

この地図の作成にあたっては、国土地理院長の承認を得て、同院発行の基盤地図情報を使用した。（「測量法に基づく国土地理院長承認（使用）R 1Jhs 1346」）