

# R 1 養父小学校 対策箇所図

# 別添 1

番号	危険箇所の概要	通学時には速度を上げて通る自動車が多く危険である。	対策メニュー ・ガードレール設置 → R2年度以降 現在 工事中
1	対策検討メンバー	<ul style="list-style-type: none"> <li>・兵庫県養父土木事務所</li> <li>・養父市教育委員会 ・小学校 ・公安委員会</li> </ul>	



通学路： 

要対策箇所： 

この地図の作成にあたっては、国土地理院長の承認を得て、同院発行の基盤地図情報を使用した。（「測量法に基づく国土地理院長承認（使用）R 1JHs 1346」）