


R 1 養父中学校 対策箇所図

別添 5

番号	危険個所の概要	歩道のない区間において運転者等の意識付けを図る必要がある。	対策メニュー	<ul style="list-style-type: none"> ・グリーンベルト設置 → R1 年度実施完了 ・注意喚起看板設置
5	対策検討メンバー	<ul style="list-style-type: none"> ・中学校 ・養父市教育委員会 ・養父市 ・公安委員会 		



通 学 路 : 

要対策箇所 : 

この地図の作成にあたっては、国土地理院長の承認を得て、同院発行の基盤地図情報を使用した。（「測量法に基づく国土地理院長承認（使用）R 1JHs 1346」）