

耐震診断結果一覧表

平成23年4月1日現在

学校名		構造	階数	建築年	面積	耐震診断の方法	診断年度	IS値	q値	備考
養父小学校	校舎	RC	3	S55	2,422	2次診断	平成16年度	0.32	1.04	平成21年度改修済み
	屋内運動場	RC	2	S56	708	2次診断	平成16年度	0.25	0.30	平成21年度改修済み
浅野小学校	校舎	RC	3	S49	1,818	2次診断	平成22年度	0.51	1.83	平成24年4月広谷小学校に統合予定
	屋内運動場	RC	2	S51	583	2次診断	平成22年度	0.41	0.43	平成24年4月広谷小学校に統合予定
八鹿小学校	南校舎	RC	2	S52	1,683	2次診断	平成20年度	0.54	1.80	平成22年度改修済み
	校舎(教室棟)	RC	2	S51	363	2次診断	平成20年度	0.72	2.50	平成22年度改修済み
	校舎(教室棟)	RC	2	S55	402	2次診断	平成20年度	0.89	1.30	平成22年度改修済み
	屋内運動場	RC	2	S52	933	2次診断	平成20年度	0.18	0.33	平成22年度改修済み
小佐小学校	校舎(管理教室棟)	RC	2	S45	711	2次診断	平成22年度	0.35	1.63	平成24年4月八鹿小学校に統合予定
	校舎(教室棟)	RC	1	S45	405	2次診断	平成22年度	0.85	3.16	平成24年4月八鹿小学校に統合予定
大屋中学校	校舎(管理教室棟)	RC	3	S41、S42	1,996	2次診断	平成21年度	0.28	1.17	平成22年度改修済み
	校舎(特別教室棟)	RC	3	S42、S47	1,776	2次診断	平成21年度	0.31	1.13	平成22年度改修済み
	校舎(渡り廊下)	RC	2	S47	130	2次診断	平成21年度	0.11	0.47	平成22年度改修済み
	屋内運動場	RC	2	S43	862	2次診断	平成21年度	0.29	0.63	平成22年度改修済み
関宮中学校	校舎(管理教室棟)	RC	3	S38	2,300	2次診断	平成22年度	0.33	1.23	平成23年度改修予定
	校舎(特別教室棟)	W	2	S39	1,026					耐力度 5434点(平成15年度)
	屋内運動場	RC	2	S40	815	2次診断	平成22年度	0.24	0.26	平成22年度改修済み
養父幼稚園	園舎	RC	1	S56	242	耐震化優先度調査	平成18年度			平成24年4月養父保育所と統合予定(新築)

※昭和56年以前の耐震基準(旧耐震基準)で建築された学校施設のみ掲載しています。